

| | |
|--------------|--|
| Datum: | 13-03-2018 |
| An: | Kaufmännische Leiter / Werkstattleiter / LPG-Techniker |
| Betreff: | Versionshinweise Firmware 1043 |
| Artikel-Nr.: | - |
| System: | Alle |

Sehr geehrte Kunden,

die Firmware 1043 wird in Kürze veröffentlicht.

Was ist neu in V1043?

- Update für simultane Injektionseinspritzung.
Bei gleichzeitiger Injektion beginnen alle Benzineinspritzungen gleichzeitig zu spritzen. Es ist bereits bekannt, dass der untenstehende Fehlercode an den Ausgängen des Gasinjektors erfolgt.

| Fehlercode-Nr. | Beschreibung |
|----------------|-----------------------------|
| 9 -> 16 | Gas-Injektor ... keine Last |

- Update für die Fehlercodeverarbeitung (falscher Fehlercode).

| Fehlercode-Nr. | Beschreibung |
|----------------|--|
| 202 -> 207 | DAC-Kanal ... Rückkopplungsspannung außerhalb des Bereichs |
| 79 | AD-Konverter fehler |
| 64 | Umschalter-Überhitzung aufgetreten |

Laden Sie das AFC mit der neuesten Firmware, um von den neuesten Verbesserungen zu profitieren.

In diesem Firmware-Update wurden weitere Änderungen vorgenommen. Wie Entwicklungsparameter, Injektionsstrategien, Berechnungen und zukünftige Optionen.

Freundliche Grüße,

Prins Autogassystemen B.V.
Kundendienst

