

Datum:	10-12-2018
An:	Kaufmännische Leiter / Werkstattleiter / LPG-Techniker
Betreff:	XD-3 & XD-4 Flex-Schläuche
Artikelnummer:	Alle
System:	VSI 2.0, VSI 2.0-DI, DLM, Silverline,

Sehr geehrte Kunden,


mit diesem Info-Bulletin, möchten wir Sie darüber informieren, dass eine besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Dichtheitsprüfung der Flexschläuche XD-3 und XD-4 nach dem Anbringen sinnvoll ist.

Was?

- Aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der Produktion besteht das Risiko, dass die Flexschläuche XD-3 und XD-4 aus einer bestimmten Produktionscharge ein erhöhtes Risiko für Leckagen aufweisen.

Welche Teile?

- Alle XD-3 Flexschläuche mit der Kennzeichnung **02/2018 und 08/2018** auf der Außenhülle.
- Alle XD-4 Flexschläuche mit der Kennzeichnung **03/2018** auf der Außenhülle.
- Es können die Prins Seriennummern zwischen **B/05/18/0000** und **B/43/18/9999** betroffen sein.
- Die betroffenen Flexschläuche können zwischen **03-2018** und **11-2018** ausgeliefert worden sein.



Wie ist die Handhabung?

- Jede Fahrzeugumrüstung muss standardmäßig auf Dichtheit geprüft werden (Richtlinie R67 & R110). Prins legt jedoch großen Wert darauf, dass Flexschläuche aus der genannten Produktionscharge einer besonderen Aufmerksamkeitsprüfung unterzogen werden.
- Die Dichtheitsprüfung kann mit einem digitalen Leckprüfgerät und/oder einem Leck-Suchspray durchgeführt werden.



- Falls ein Flexschlauch undicht ist, sollte dieser vollständig ersetzt werden. Er kann über das Garantieportal erstattet werden.
- Im Falle dass Autos / Umbauten aus dieser Periode für eine Prüfung, Einstellung oder Wartung in die Werkstatt kommen, beachten Sie bitte ebenfalls diese Information!

Falls Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über aftersales@prinsautogas.com

Mit freundlichen Grüßen,
Prins Autogassystemen B.V.
Kundendienst