

Datum:	26-01-2021
An:	Kaufmännischer Leiter/Werkstattleiter/LPG-Techniker
Betreff:	Blinkender Kraftstoffwahlschalter – Programmmodus
Artikelnummer:	080/000100/A
System:	-

**Sehr geehrter Kunde,**

Mit diesem Info-Bulletin möchten wir Sie über einen möglichen Kraftstoffwahlschalter-Programmmodus informieren, der sich nach dem Aktualisieren/Programmieren des AFC (alternative fuel controller/computer) bemerkbar machen kann.

**Was?**

Sie haben vielleicht bemerkt, dass der Prins-Kraftstoffwahlschalter (das blaue Ausrufezeichen) seit kurzem nach der Programmierung des AFC schnell zu blinken beginnt. Das blinkende blaue Ausrufezeichen zeigt an, dass das AFC den Prins-Kraftstoffwahlschalter programmiert/aktualisiert hat.



Blinken für ca. 2 Minuten bei 8Hz

**Wann?**

Dieser Prozess / diese Programmierung findet statt, wenn das AFC feststellt, dass der Schalter keine Software enthält oder wenn der Schalter aktualisiert werden muss. Die Programmierung dauert ca. 2 Minuten und startet automatisch, nachdem das AFC programmiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Prins Autogassysteme B.V.  
After Sales Abteilung