

Datum:	28-08-2019
An:	Kaufmännische Leiter / Werkstattleiter / LPG-Techniker
Betreff:	IM ADD-ON MODUL ECOTEC GM L82 L84 L87 MY 2019
Artikelnummer:	191/010014/A und 191/010014/B
System:	VSI 2.0-DI

Sehr geehrte Kunden,

mit diesem Info-Bulletin möchten wir Sie über das IM ADD-ON MODULE ECOTEC für die GM-Motorkennbuchstaben L82, L84 und L87 informieren.

Was?

Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass bei den GM-Motoren L82, L84 und L87 des Modelljahres 2019 während des Einfahrens bei niedrigen Drehzahlen Aussetzer auftreten können. Diese können sowohl im Benzin-, wie auch LPG-Modus auftreten.

Anwendbar

Motoren, Modelljahr 2019:

L82	V8	5.3L	EcoTec3	355 hp / 265 kW
L84	V8	5.3L	EcoTec3	355 hp / 265 kW
L87	V8	6.2L	EcoTec3	420 hp / 313 kW



Was ist zu tun?

- Prüfen Sie ob ein Revision /A- oder ein Revision /B-Modul im Fahrzeug verbaut wurde oder im Kit mitgeliefert wurde.
- Bestellen Sie das 191/010014/B-Modul.
- Ersetzen Sie das Zusatzmodul für eine Revision/B.
- Senden Sie das /A-Modul zur Gewährleistung an Prins.

Installiert / Geliefert

- Revision /A: Tauschen Sie das /A-Modul aus und senden Sie es zur Gewährleistung an Prins.
- Revision /B: Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Wenn der Motor ausfällt, wenden Sie sich an Ihren Prins-Importeur.



Hinweis

- Alle neuen Kits, die ab Mitte August von Prins ausgeliefert werden, haben ein neues 191/010014/B ADD-ON MODUL ECOTEC.
- Bitte achten Sie auf Ihren Lagerbestand.

Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Importeur.

Mit freundlichen Grüßen
Prins Autogassystemen B.V.
Kundendienst