

Datum:	13-10-2023
An:	Kaufmännische Leiter / Werkstattleiter / LPG-Techniker
Betreff:	Notfallstecker
Artikelnummer:	-
System:	Alle

Sehr geehrte Kunden,

Mit diesem Infobulletin möchten wir Sie auf die Existenz mehrerer Notfallstecker hinweisen.

Was:

Aus technischer Sicht kann es manchmal wünschenswert sein, das AFC- oder Einspritzmodul (IM) zu trennen.

Wann:

Im Falle eines vermutlich defekten Bauteils, einer Fehlerdiagnose, eines Kunden-/ Autohändler-Gesprächs oder für eine Notfallreparatur kann es manchmal wünschenswert sein, das AFC oder das Einspritzmodul vom System zu trennen.

Zu diesem Zweck hat Prins mehrere Notfallsteckverbinder entwickelt. Die verfügbaren Notfallanschlüsse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Beschreibung	Teilenummer	Kompatibel mit Plattform	Bild
Notfallstecker Einspritzmodul	080/72030	VSI-2.0	
Notfallstecker DI-Einspritzmodul	191/710000/A	VSI-2.0 DI	
Notfallstecker AFC-3.0 Hinweis: Der Stecker kann an der AFC-3.0-Montagehalterung befestigt werden.	191/710013/A	VSI-3 DI	

Mit freundlichen Grüßen,
Prins After Sales Department